

ITEM NO.757970

GB:

Features:Pedometer(Step counter)adopts micro-computer technology with mini-construction design and readable LCD display. The paces are detected via the movement of waist

Mounting:Attach the pedometer securely to your waistband or belt. close to the center of your body.

False mounting of walking way will possibly cause inaccurate result.

Measurement:

1.Start the measurement by pressing the"Reset"Key to reset the counter. The MAX Value shown is99999 paces.

2.After stopping its counting,the LCD Will display the step paces->mileage->Kilometer->calorie in sequence by pressing"mode*key.

Reference:how many steps are to be taken to spend 300Kcal?(60cm/step)

GW (kg)	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	95
Steps	13400	11900	10700	9700	8900	8200	7700	7100	6700	6300	5900

Trouble shooting:

Not all your steps were detected:Mount the pedometer properly according to the manual and ensure your walking method is right.

Obscure display:Low battery,Replacing new battery is necessary. Temperature is too.The normal display will recover when the temperature rises.

LCD is black:The pedometer has been put under direct sunlight or operated in high temperature for a long time,LCD display will recover normal status in the shade.

Note:

1.Please ensure the pedometer is operated and maintained properly.

2.Don't disassemble the instrument except replacing battery, Or it will cause damage to it or influence

3.on its measuring accuracy

DE:

Merkmale:Der Schrittzähler verwendet Mikrocomputertechnologie, verfügt über ein kompaktes Design und ein gut lesbares LCD-Display. Die Schritte werden durch die Bewegung des Taillengebiets erfasst.

Befestigung:Befestigen Sie den Schrittzähler sicher an Ihrem Hosengürtel oder Gürtel, nahe dem Zentrum Ihres Körpers.Falsche Befestigung oder unkorrekte Gehweise kann zu ungenauen Messergebnissen führen.

Messung:

1:Starten Sie die Messung, indem Sie die „Reset“-Taste drücken, um den Zähler zurückzusetzen. Der maximal anzeigbare Wert beträgt 99999 Schritte.

2:Nach dem Stoppen des Zählvorgangs zeigt das LCD-Display beim Drücken der „Mode“-Taste nacheinander die Werte in der Reihenfolge Schritte → Fahrstrecke (Meile) → Kilometer → Kalorien an.

Referenzwert:Wie viele Schritte sind nötig, um 300 kcal zu verbrennen? (Schrittlänge: 60 cm)

GW (kg)	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	95
Steps	13400	11900	10700	9700	8900	8200	7700	7100	6700	6300	5900

Fehlersuche:

Nicht alle Schritte wurden erfasst: Befestigen Sie den Schrittzähler gemäß Bedienungsanleitung korrekt und stellen Sie sicher, dass Ihre Gehweise korrekt ist.

Unscharfer Bildschirm: Niedriger Batteriestand – ein Austausch der Batterie ist erforderlich. Oder die Temperatur ist zu niedrig. Die normale Anzeige wird wiederhergestellt, wenn die Temperatur ansteigt.

LCD ist schwarz: Der Schrittzähler wurde längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder bei hohen Temperaturen betrieben. Das LCD-Display kehrt an einem schattigen Ort wieder in den Normalzustand zurück.

Hinweise:

Bitte stellen Sie sicher, dass der Schrittzähler korrekt bedient und gewartet wird.

Demontieren Sie das Gerät nicht, es sei denn, Sie wechseln die Batterie. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät oder zu Beeinträchtigungen der Messgenauigkeit kommen.

FR:

Caractéristiques:Le podomètre (compteur de pas) adopte une technologie de micro-ordinateur, doté d'un design compact et d'un écran LCD lisible. Les pas sont détectés par le mouvement de la taille.

Fixation:Fixez solidement le podomètre sur votre ceinturon ou votre ceinture, près du centre de votre corps.Une mauvaise fixation ou une façon de marcher incorrecte peut entraîner des résultats de mesure inexacts.

Mesure:

1:Démarrez la mesure en appuyant sur la touche « Reset » pour réinitialiser le compteur. La valeur maximale affichée est de 99999 pas.

2:Après l'arrêt du comptage, appuyez sur la touche « Mode » : l'écran LCD affichera successivement les données dans l'ordre pas → distance en miles → kilométrage → calories.

Référence:Combien de pas faut-il faire pour dépenser 300 kcal ? (Longueur de pas : 60 cm)

GW (kg)	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	95
Steps	13400	11900	10700	9700	8900	8200	7700	7100	6700	6300	5900

Dépannage:

Tous les pas ne sont pas détectés : Fixez le podomètre correctement conformément au manuel et assurez-vous de votre façon de marcher.

Affichage flou : Batterie faible, il est nécessaire de la remplacer par une nouvelle. Ou température trop basse. L'affichage normal sera restauré lorsque la température augmentera.

Écran LCD noir : Le podomètre a été exposé à la lumière directe du soleil ou utilisé à haute température pendant une longue période. L'écran LCD reprendra son état normal à l'ombre.

Notes:

Veuillez assurer un fonctionnement et un entretien corrects du podomètre.

Ne démontez pas l'appareil sauf pour remplacer la batterie, sinon cela pourrait l'endommager ou affecter sa précision de mesure.

CZ:

Charakteristiky:Krokoměr využívá technologii mikropočítače, má kompaktní konstrukci a čitelný LCD displej. Kroky jsou detekovány pohybem boku.

Přípev:Pevně připevněte krokoměr k pásku nebo opasku, blízko středu těla.Nesprávné připevnění nebo chybná chůze mohou způsobit nepřesné výsledky.

Měření:

1:Spusťte měření stisknutím klávesy „Reset“ pro resetování čítače. Maximální zobrazená hodnota je 99999 kroků.

2:Po zastavení počítání stisknutím klávesy „Mode“ LCD displej postupně zobrazí údaje v pořadí kroky → vzdálenost v mílech → kilometry → kalorie.

Odkazová hodnota:Kolik kroků je potřeba udělat, aby se spotřebovaly 300 kcal? (Délka kroku: 60 cm)

GW (kg)	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	95
Steps	13400	11900	10700	9700	8900	8200	7700	7100	6700	6300	5900

Poradce při potížích:

Není detekován každý krok: Připevněte krokoměr správně podle návodu a ujistěte se, že chodíte správně.

Nečitelný displej: Nabíjení baterie je nízké, je zapotřebí vyměnit baterii za novou. Nebo teplota je příliš nízká. Normální zobrazení se obnoví, když teplota stoupne.

LCD displej je černý: Krokoměr byl vystaven přímému slunečnímu záření nebo provozován při vysoké teplotě po dlouhou dobu. LCD displej se obnoví v stínu.

Poznámky:

Ujistěte se, že krokoměr správně provozujete a udržujete.

Nenahrazujte-li baterii, nepřířazujte zařízení, jinak by to mohlo způsobit poškození zařízení nebo ovlivnit

jeho mērečnou pŕesnosť.

SK:

Charakteristiky:Krokomer využíva technológiu mikropočítača, má kompaktnú konštrukciu a čitateľný LCD displej. Kroky sú detekované pohybom pása.

Pripnutie:Pevne pripnite krokomer k páse alebo opaske, blízko stredu tela.Nesprávne pripnite alebo nesprávny spôsob chôdze môžu spôsobiť nepresné výsledky merania.

Meranie

1:Spustite meranie stlačením klávesy „Reset“ na resetovanie čítača. Maximálna zobrazená hodnota je 99999 krokov.

2:Po zastavení počítania stlačením klávesy „Mode“ LCD displej postupne zobrazí údaje v poradí kroky → vzdialenosť v mailoch → kilometre → kalórie.

Referenčná hodnota:Koľko krokov je potrebné urobiť, aby sa spotrebovali 300 kcal? (Dĺžka kroku: 60 cm)

GW (kg)	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	95
Steps	13400	11900	10700	9700	8900	8200	7700	7100	6700	6300	5900

Poradca pri problémoch:

Nie sú detekované všetky kroky: Pripnite krokomer správne podľa návodu a uistite sa, že spôsob vašej chôdze je správny.

Nečitateľný displej: Nízky level batérie, je potrebné ju vymeniť za novú. Alebo teplota je príliš nízka. Normálne zobrazenie sa obnoví, keď teplota stúpa.

LCD displej je čierny: Krokomer bol vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo provozovaný pri vysokej teplote po dlhú dobu. LCD displej sa obnoví v tieňu.

Poznámky:

Uistite sa, že krokomer správne provozujete a udržiavate.

Nedešmontujte zariadenie, ak nie je to na výmenu batérie, inak by to mohlo spôsobiť jeho poškodenie alebo ovplyvniť jeho presnosť merania.

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

